

זו"ח בדיקה מספר: 7212204670  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין	: דורגור בע"מ
מעונו	: האורגים 24, אזור תעשייה אשדוד
תאריך ההזמנה	: 14/04/2022

**בדיקה של**

מכסים פלסטיים עם שרוולים המתחברים לתאי ניקוז ומחסומים

**פרטי הנטילה**

המדגם ניטל בתאריך:	21/04/2022	הנוטל:	המזמין
כמות במדגם:	2		
תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם:			
1- דוגמא של מכסה פלסטי מלבני פ"פ צבע אפור	11x11	ס"מ (ראה תמונה 1)	
2- דוגמא של מכסה פלסטי מלבני פ"פ צבע שחור	13x13	ס"מ (ראה תמונה 2)	

**מהות הבדיקה: יוזמת לקוח**

הבדיקות מבוצעות בהתאם למפרט הלקוח :  
 - סימוני המכסים (סעיף 1,2) .  
 - בדיקת חוזק ההעמסה לדוגמא מס' 1 ודוגמא מס' 2 (סעיף 3,4) .  
 - בדיקת ספיגה רק לדוגמא מס' 2 (סעיף 5) .  
**הבדיקה בוצעה לפי בקשת הלקוח מס' 13-22 מתאריך 04-04-2022 והדוגמאות הבדיקה הובאו על ידו.**  
 - פירוט הבדיקות בוצעו בהתאם למפרט לקוח שנשלח במייל מתאריך 28.04.2022 ע"י נציג חברת דורגור בע"מ.


מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט הנבדק

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואו

**מסקנות הבדיקה**

ראה תוצאות בדף 2  
**הערה:**  
 פירוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.



שם מודק: נטר גרה  
מהנדס בודק

Eddie Gosker

שם מאשר: אדי גושר  
ראש מדור פלסטיקה ומערכות השקיה

תאריך חתימה 28/04/2022


תאריך חתימה 28/04/2022

דו"ח בדיקה מספר: 7212204670

בהתאם לסעיף בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

## תמונה לדוגמא מס' 1



## תמונה לדוגמא מס' 2



## דו"ח בדיקה מספר: 7212204670

בהתאם לסעיף בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מס' סעיף	תיאור הסעיף	תוצאות הבדיקה והערות	מסקנה
1	סימון דוגמא מס' 1 : מכסה אפור	DOROGER PP Made in Israel For domestic hot waste discharge 07-2020	אין מסקנה
2	סימון דוגמא מס' 2 : מכסה שחור	DOROGER PP 03-2022	אין מסקנה
3	חוזק העמסה לדוגמא מס' 1 - מכסה אפור	תנאי בדיקה: 1- כוח העמסה 150 ק"ג (1500 ניוטון). 2- משך ההעמסה עד 2 דקות.  ממצאים : לאחר העמסה של 1500 ניוטון במשך 2 דקות לא זוהה סימני סדקים או עיוותים כלשהם בגוף המכסה ובדפנות שלו. (ראה תמונות נספח א')	מתאים
4	חוזק העמסה לדוגמא מס' 2 - מכסה שחור	תנאי בדיקה: 1- כוח העמסה 150 ק"ג (1500 ניוטון). 2- משך ההעמסה עד 2 דקות.  ממצאים : לאחר העמסה של 1500 ניוטון במשך 2 דקות לא זוהה סימני סדקים או עיוותים כלשהם בגוף המכסה ובדפנות שלו. (ראה תמונה נספח ב')	מתאים
5	עמידות בספיקה - דוגמא מס' 2 - מכסה שחור	תנאי בדיקה: 1- גובה מפלס המים 15 מ"מ . 2- דרישת ספיקה מינימלית 50 ליטר/לדקה.  ממצאים: הספיקה שהתקבלה במפלס 15 מ"מ היא : 55 ליטר/לדקה  (ראה תמונות בנספח ג')	מתאים

### נספח א' תמונות בדיקת העמסה מכסה אפור








**דו"ח בדיקה מספר: 7212204670**

בהתאם לסעיף בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 3





**נספח ב' תמונות בדיקת העמסה מכסה שחור**



**דו"ח בדיקה מספר: 7212204670**

בהתאם לסעיף בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 59 מתוך 3



**נספח א' (תמונות מבדיקת ספיקה להמחשה בלבד)**





## דו"ח בדיקה מספר: 7212204670

בהתאם לסעיף בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 6 מתוך 3



-----סוף תעודה-----